

Le 04 JUIL. 2023



POLE CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES EAUX ET DECHETS
SERVICE ASSAINISSEMENT

DOSSIER SUIVI PAR EMILIE LOOSEN
Tél. : 03 44 15 67 71
N/réf. :

MADAME
5 BIS RUE VERTE
60510 LA RUE ST PIERRE



Objet : assainissement non collectif
Contrôle de bon fonctionnement

Madame,

La technicienne du service public d'assainissement non collectif s'est rendue à votre domicile sis 5 bis Rue Verte à LA RUE ST PIERRE le 08/06/2023, pour le contrôle périodique de bon fonctionnement de votre installation d'assainissement non collectif.

Vous trouverez ci-joint le compte rendu de cette visite et, notamment en fin de rapport, les différentes remarques et améliorations à apporter à vos installations.

Suite à ce contrôle, et en rapport avec le précédent contrôle, je vous informe que votre installation d'assainissement non collectif est classée en Priorité1: dispositif à réhabilitation urgente.

Selon l'article 24 du règlement du SPANC, des travaux de mise en conformité sont à réaliser dans un délai de 4 ans. Au terme de ce délai, une pénalité équivalente au montant de la redevance de bonne exécution pourra vous être réclamée tous les ans.

Je vous rappelle que cette visite est facturée 114,31 € TTC conformément à la délibération du conseil communautaire du 16/12/2022. Vous recevrez prochainement la facture du trésor public relative à cette prestation.

Restant bien entendu à votre disposition, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur des eaux et déchets,

48 rue Desgroux
BP 90508
60005 Beauvais
Cedex

Tél. : 03 44 15 68 00
Fax : 03 44 15 68 01

www.beauvaisis.fr

Franck CANTIN

Vérification du fonctionnement et de l'entretien (F04)

Informations générales

Dossier numéro : Dossier_2023_51559

Date du contrôle : 08/06/2023	
Service de contrôle : SPANC COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS 70 RUE DU TILLOY CP : 60021 Commune : BEAUVAIS CEDEX ☎ : 0344793811 - 0344156771 Mail : e.loosen@beauvaisis.fr	
Habitation	<u>Adresse</u> : 5 bis Rue Verte 60510 LA RUE ST PIERRE <u>Référence cadastrale de l'habitation</u> : C 1219 <u>Référence cadastrale de la filière</u> : C 1219
Propriétaire	Madame

Caractéristiques de l'habitation et son environnement

Type d'habitation Année de construction du logement Date de réalisation de la filière ANC Nombre de chambre(s) Nombre de pièce(s) principale(s) Nombre d'occupant(s) Nombre Equivalent Habitant Nombre de logement(s)	Principale 4 5 3 5 EH
Type de zonage :	
Commentaires :	

Le terrain et son environnement

Superficie totale de la parcelle Surface disponible ANC Le terrain est-il desservi par un réseau public d'eau potable ? Pente du terrain recouvrant le traitement Commentaires :	597 m² 597 m² ☒ OUI ☐ NON Faible
Présence d'un captage (puits ou forage) d'eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : - Est-il déclaré ?	☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON m ☐ OUI ☐ NON ☐ ?
Présence d'un captage (puits ou forage) d'eau sur un terrain mitoyen ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : - Est-il déclaré ?	☐ OUI ☐ NON ☒ ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ? m ☐ OUI ☐ NON ☐ ?
Commentaires sur le terrain et son environnement :	

Modification sur l'habitation et la filière

Aucune modification	☒
---------------------	-------------------------------------

Caractéristiques de l'installation

Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☒ Prétraitement ☐ Traitement ☐ Toilette sèche		Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté
Dispositif(s) annexe(s)		
☒ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle	☐ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s)	☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage
Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☒		
Commentaires généraux :		

Description de l'évacuation

Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires :	puisard Eaux Ménagères + Eaux Vannes
---	---

Collecte des eaux usées

Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires	☒ OUI ☐ NON
L'écoulement se fait-il correctement ?	☒ OUI ☐ NON ☐ ?
Présence d'odeurs ? Si oui, citer leur localisation :	☐ OUI ☒ NON ☐ ?
Commentaires	

Le regard de collecte

Le regard est-il accessible ? Le regard est-il affleurant ? Présente-t-il des signes d'altération ? (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) Dépôt de matière en fond de regard ? Présence d'odeurs ? Stagnation d'eaux dans le regard ? Ecoulement au sein du regard correct ?	Oui Oui Non Oui Non Non Non
Commentaires : Mauvais écoulement au sein du regard, dépôt de matières au fond.	

Le prétraitement : Fosse toutes eaux

Volume : m ³ Matériau : Type d'eaux usées collectées :	
Le prétraitement est-il accessible ? Le regard du prétraitement est-il affleurant ? L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? Présence d'odeurs ? Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Si oui lesquels : Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? Si oui, prévoir une vidange ! Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?	Non ? ? ? ? ? ? Taux d'accumulation des boues : % ?
Commentaires sur le prétraitement : Non visible le jour du contrôle.	

Le rejet

Type de rejet : Lieu de rejet prévu ou actuel : Nature des eaux rejetées :
<u>Rejet superficiel</u> Etat de l'exutoire ? : Le cas échéant, résultat des analyses effectuées : : Commentaires sur le rejet superficiel : :
<u>Rejet par puit d'infiltration</u> Si rejet par puits d'infiltration, tampon accessible ? : Dégradations constatées ? : Si oui, préciser : : Colmatage des granulats ? : Commentaires sur le rejet par puits d'infiltration : :
<u>Rejet par dispersion :</u> Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées : : Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml : : Si rejet par dispersion (tranchées), distance inter-tranchées en m : : Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? : L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ? : Présence d'odeurs ? : Commentaires sur le rejet par dispersion : :
Commentaires : Non vu le jour de la visite

Impact de la filière

Risques pour la salubrité publique ? Commentaires	☒ Nul ☐ Faible ☐ Elevé
Impact négatif sur l'environnement ? Commentaires	☐ Nul ☐ Faible ☒ Elevé

Conclusion du contrôle

Filière conforme ? Filière satisfaisante ? Filière inexistante ? Filière non visible ? Filière incomplète ? Dégradations importantes constatées (colmatage, corrosion, effondrement, ...) ? Filière notablement sous-dimensionnée ? Nuisances constatées (odeurs, écoulement sur terrain voisin, ...) ? Filière à l'origine d'une pollution et/ou d'un problème de salubrité publique ? Précisions : Autres :	☐ OUI ☒ NON ☐ OUI ☒ NON ☒ OUI ☐ NON ☒ OUI ☐ NON ☒ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON
--	--

AVIS TECHNIQUES


Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l'entretien de l'installation

Situation de la filière :	Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☒ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☒ NON
Installation :	☒ Absente ☐ Présente Commentaire(s) : La fosse toutes eaux n'étant pas accessible, son état, son fonctionnement et son entretien ne sont pas vérifiables. Elle est considérée comme inexistante. Rendre accessible les différents éléments qui constituent la filière d'assainissement.
Défaut(s) de structure :	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☐ Aucun défaut Commentaire(s) :
Dysfonctionnement(s) :	☐ Installation incomplète ☐ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☐ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) :
Entretien et usure :	☐ Défaut d'entretien ☐ Usure de l'un des éléments ☐ Défaut d'accessibilité et de dégagement des regards ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : La vidange ne peut être faite que par des vidangeurs agréés dont la liste se trouve sur les sites officiels de chaque département. Tout propriétaire d'assainissement non collectif en a la responsabilité et doit pouvoir fournir les justificatifs en cas de contrôle du SPANC ou des services de police de l'eau.

Proposition du contrôleur

Avis : Non conforme Commentaires : Travaux dans un délai d'un an en cas de vente : Créer une filière d'assainissement adaptée à la nature du sol et à la capacité d'accueil de l'habitation.	
Nom de l'agent : Emilie Loosen	Date : 08/06/2023

Avis du responsable du SPANC

Avis : Non conforme Commentaires : Priorité1: dispositif à réhabilitation urgente	
Nom et signature du responsable : Franck Cantin 	Date : 08/06/2023