

Maîche, le 8 septembre 2026

SELARL AW JURIS
Maitre Alexandra WEBER
59 rue Georges CLEMENCEAU
25200 MONTBELIARD

Affaire suivie par : Dominique SANDOZ
Contact : dsandoz@ccpm-maiche.com
Copies :

Objet : CONTROLE CONFORMITE ASSAINISSEMENT

Pièces jointes : Rapport de contrôle

Maitre,

Veuillez trouver ci-joint, la mise à jour du contrôle de conformité de l'habitation située :

16 Grande Rue

25190 SAINT HIPPOLYTE

Conservez bien ce document, il sera utile en cas de travaux ou de vente.

Un avis des sommes à payer d'un montant de 126,50 € vous sera transmis ultérieurement par la trésorerie de Morteau afin d'effectuer votre règlement directement auprès de celle-ci.

Vous en souhaitant bonne réception, et restant à votre disposition pour tout complément d'information.

Je vous prie de croire, Maitre, à l'assurance de mes salutations distinguées.

Le Vice-Président
Anthony MERIQUE,



RAPPORT DE CONTROLE DE CONFORMITE
des
branchements et réseaux d'assainissement

Date du contrôle : 7/09/2026

Technicien : J N Barret David Calot

Nouvelle construction		Réhabilitation branchement		Etude Notaire	X
-----------------------	--	-------------------------------	--	---------------	---

Informations générales

➤ Adresse de la visite :

N° : 16

Voie : Grande Rue

CP : 25190

Commune : SAINT HIPPOLYTE

Références cadastrales : AH 161 (Cave ; appart duplex et plateau à aménager)

➤ Coordonnées

Nom :

weber@commissaire-justice.fr

N° de téléphone :

Situation immobilière : Locataire ☐ Propriétaire ☒ Intermédiaire ☐

Si locataire ou intermédiaire, préciser les informations concernant le propriétaire (coordonnées) :

➤ Autres informations

Type de logement : Habitat individuel ☐ Immeuble collectif ☒ Autre ☐

Assainissement autonome : oui ☐ non ☒

Type de réseau : Unitaire ☐ Séparatif ☒

Boîtes de Branchement	
EU	
Regard EU :	oui ☒ non ☐
Emplacement : Derrière l'immeuble rue de la Tannerie	
Etat : Bon	
Accessible :	oui ☒ non ☐
Dimensions et observations :	
EP	
Regard EP :	oui ☐ non ☒
Emplacement :	
Etat :	
Accessible :	oui ☐ non ☐
Dimensions et observations :	

Effluent	
Effluent domestique :	oui ☒ non ☐
Effluent non domestique :	oui ☐ non ☒

Eaux usées	
Raccordement :	sur regard ☒ sur tronçon ☐
Dispositif anti-reflux :	oui ☐ non ☒

Equipement	Présence		Nombre	Raccordement au réseau			
	Oui	Non		EU	EP	Unitaire	Non raccordé
WC	X		2	X			
Salle de Bain	X		1	X			
Evier cuisine	X		1	X			
Lave-linge	X		1	X			
Lave-vaisselle	X		1	X			
Chaudière		X					

Equipement	Présence		Nombre	Raccordement au réseau			
	Oui	Non		EU	EP	Unitaire	Non raccordé
Siphon de sol		X					

Equipement	Présence		Nombre	Raccordement au réseau			
	Oui	Non		EU	EP	Unitaire	Non raccordé
Siphon de sol		X					
Fosse septique		X					
Pompe de relevage		X					
Autre (à préciser)							

Eaux pluviales

Raccordement : sur regard ☐ sur citerne ☐ sur tronçon ☒ En infiltration ☒

Dispositif anti-reflux : oui ☐ non ☒

Equipement	Présence		Nombre	Raccordement au réseau			
	Oui	Non		EU	EP	Unitaire	Non raccordé
Chéneau - Gouttière	X		4		2X		2X
Chéneau - Gouttière		X					
Siphon de sol		X					
Descente de garage ou abri de jardin		X					
Pompe de relevage		X					
Grille		X					
Autre (à préciser)							

Conclusions

➤ Constat de l'enquête conforme ☒ non conforme ☐


➤ Anomalies constatées / recommandations :

Caractéristiques de l'enquête

➤ Réalisation d'un schéma des installations : oui ☒ non ☐

➤ Méthode de contrôle : visuelle ☒ sonore ☒ colorants ☐
fumée ☐ autre ☐.....

➤ Toutes les pièces de l'immeuble ont-elles été accessibles ? oui ☒ non ☐ ne sait pas ☐



Ce compte rendu porte sur les évacuations d'eaux usées et d'eaux pluviales. Il appartient au propriétaire de l'habitation de vérifier l'exhaustivité de ces évacuations. La responsabilité de la CCPM quant à la conformité ou non d'autres évacuations que celles explicitement citées dans le rapport ne sera pas engagée.

La CCPM se dégage également de toute responsabilité en cas de présence d'ouvrages quels qu'ils soient n'ayant pu être détectés lors du contrôle. La suppression de ceux-ci sera entièrement à la charge du propriétaire.

Signatures

L'utilisateur

CCPM

Anthony MERIQUE, Vice-Président

